


報道発表資料の配付日時 1月 4日 (月) 15時00分

発表項目	北海道立総合研究機構 十勝農業試験場の灯油漏れについて		
記者レクチャー のお知らせ	(実施日時)	発表者	
		発表場所	
概要	<p>北海道立総合研究機構 十勝農業試験場において、燃料タンクの配管に亀裂が生じ、灯油漏れが発生していることを確認しました。 原因の特定や周辺への影響等については、調査結果を踏まえて誠意を持って対応します。 今後詳細がわかり次第、改めてお知らせします。</p> <ol style="list-style-type: none"> 確認日時 平成28年1月4日 (月) 8時40分 発生場所 十勝農業試験場 (河西郡芽室町新生南9線2番地) 灯油漏れの状況 十勝農業試験場に設置した試験研究用ハウスの燃料タンク配管の損傷部分から灯油が漏出。想定漏出量は、約900リットル。 亀裂が生じた原因 調査中 これまでとった措置等 9時40分～ 地元消防署、芽室町役場、北海道十勝総合振興局に連絡。 10時25分～消防署員が現場にて状況確認。 11時40分～十勝総合振興局による現場確認 近隣への影響 近隣に河川等はないため、漏出はありません。 今後の対応 <ul style="list-style-type: none"> ○ 灯油タンク周辺の土壌の入れ替え作業を実施予定 ○ 道総研の他の施設の状況について、速やかに全道調査を行う。 		
参考			
報道(取材)に当たってのお願い			
他のクラブとの関係	同時配付	(場所)	
	同時レク		
担当(連絡先)	北海道立総合研究機構 経営企画部 主幹 田中博文 TEL: 011-747-0055 (内線215)		

十勝農業試験場灯油漏出力所図



名称	建物名称
1	農産温室・ガラス室
2	第2号豆類低温育種実験室
3	2号温室
4	豆類低温育種実験室
5	病理昆虫実験室
6	昆虫飼育実験室 (室内)
7	第3号共同調査室
8	第1号共同調査室
9	管理科
10	豆類特性検定温室
11	土壌作物診断室
12	農業機械総合実験室
13	農業機械庫
14	第4号共同調査室
15	肥料・種苗共同保管施設
16	大豆類収納乾燥実験室 (室内)
17	第2号共同調査室
18	農機具庫(屋内2)
19	農機具庫兼総合工作室
20	てん菜糖分分析室
21	ポイラー室 (ホリツカ)

灯油漏出力所

250ℓ