

報道発表資料の配付日時 3月 3日 (金) 9時00分

発表項目	道総研施設における石綿含有保温材等の調査の途中経過について												
記者レクチャー のお知らせ	(実施日時)	発表者											
		発表場所											
概要	<p>○ 現在、道総研では、各試験場等について、石綿含有保温材等の使用状況の一斉点検を実施しておりますが、今般、煙突用断熱材の劣化・損傷が確認された施設がありました。</p> <p>○ 確認された施設の状況及び講じた措置等については、次のとおりです。</p> <p>1 調査の内容 道総研の22試験場等に関して、石綿含有保温材等の劣化等の状況などについて調査</p> <p>2 調査の結果（現時点の状況） 劣化・損傷が確認された施設：林業試験場 研修宿舎 なお、石綿含有保温材等の使用の有無が判断できなかった箇所については、現在、継続して調査を実施しております。</p> <p>3 劣化・損傷が確認された施設</p> <table border="1" data-bbox="475 1111 1414 1397"> <tr> <td>施設名</td> <td>林業試験場 研修宿舎(所在：美唄市光珠内町東山)</td> </tr> <tr> <td>劣化・損傷の状況</td> <td>施設内用ボイラーの煙突断熱材の劣化を確認</td> </tr> <tr> <td>措置の状況</td> <td>ボイラー停止 点検口を目張り 煙突上部の灰出口を閉鎖中</td> </tr> <tr> <td>気中濃度測定</td> <td>測定中</td> </tr> <tr> <td>恒久対策の実施方針</td> <td>抜本的対策として、アスベストの囲い込みなどを実施予定</td> </tr> </table> <p>4 その他 継続調査の結果、劣化・損傷が確認された施設については、その都度、公表を行います。</p>			施設名	林業試験場 研修宿舎(所在：美唄市光珠内町東山)	劣化・損傷の状況	施設内用ボイラーの煙突断熱材の劣化を確認	措置の状況	ボイラー停止 点検口を目張り 煙突上部の灰出口を閉鎖中	気中濃度測定	測定中	恒久対策の実施方針	抜本的対策として、アスベストの囲い込みなどを実施予定
施設名	林業試験場 研修宿舎(所在：美唄市光珠内町東山)												
劣化・損傷の状況	施設内用ボイラーの煙突断熱材の劣化を確認												
措置の状況	ボイラー停止 点検口を目張り 煙突上部の灰出口を閉鎖中												
気中濃度測定	測定中												
恒久対策の実施方針	抜本的対策として、アスベストの囲い込みなどを実施予定												
参考													

報道（取材）に当たってのお願い	
他のクラブとの関係	同時配付 (場所) 同時レク

担当（連絡先）	北海道立総合研究機構 経営企画部 主幹 佐藤敏尚 TEL：011-747-2797
---------	--