

■ 施設（ビニールハウス）（IX章）



写真IX-1 倒壊事例  
(北後志地区農業改良普及センター撮影)



写真IX-2 倒壊事例  
(上川中部地区農業改良普及センター撮影)



写真IX-3 メロン茎葉の損傷  
(上川中部地区農業改良普及センター撮影)



写真IX-4 防風網（ハウス側面）設置の様子  
(上川中部地区農業改良普及センター撮影)



写真IX-5 防風網（ハウス妻面）設置の様子  
(上川中部地区農業改良普及センター撮影)



写真IX-6 ハウス内の支柱設置の様子  
(北後志地区農業改良普及センター撮影)