

第1部①「RC造道営住宅の合理的なストックマネジメント手法」に関する質疑

No	質問内容	回答
1	1階北面でひび割れ発生量が多くなる理由・原因は何であると考えられますか？	調査の簡易化の観点から、ひび割れについては北面外壁1階でかつ最もひび割れ量の多い1住戸分外壁を抽出しているため、全面平均に対して多くなったと考えられます。
2	道営住宅の劣化の度合いと気候の影響について、知見がございましたら教えていただきたいと思います。どの地域の劣化が大きい小さいか等。	道内全域の道営住宅を対象に、同年代、同仕様を持つ住棟を対象に調査を行っておりますが、本調査結果からは、劣化程度について地域差による有意な差は見られませんでした。